

# ターボチャージャー修理報告書

ターボ型式	HX35	客先名	〇〇株式会社 御中	年 月 日	年 月 日
S/NO	0×0×000J	注文No.	OX16001A	到 着 日	年 月 日
機種・ENG	PC200-8	部品No.	6745-81-8090	分 解 跡	有 ・ 無
		メーカーNo.		部 品 返	有 ・ 無
				区 分	(ターボ) ・ 修理

## ◆調査内容◆

判定	部品	不 具 合 内 容
✕	タービンハウジング	油漏れ跡有 干渉傷 破損 異物飛込みによる傷 酸化腐蝕 亀裂 ボルト折れ込み コーキング 段つき磨耗
○	コンプレッサーハウジング	油漏れ跡有 干渉傷 破損 異物飛込みによる傷 ミスト吸い込みによる汚れ
○	インペラ	油漏れ跡有 干渉傷 バースト 異物吸い込み 酸化腐蝕 ミスト吸い込みによる汚れ
✕	ホイール&シャフト	油漏れ跡有 干渉傷 異物飛込みによる破損 ジャーナル部 ( 磨耗 カジリ傷 熱変色 ) カーボン付着 シャフト ( 曲り 折損 ) ピストリング部の磨耗
✕	センターハウジング	ホア部 ( 磨耗 カジリ ) ステップ部 ( 磨耗 破損 ) コーキングの堆積 酸化腐蝕 破損
✕	バックプレート	内径 ( 磨耗 カジリ ) シールランド ( 磨耗 破損 ) コーキング 酸化腐蝕
○	シュラウド	酸化腐蝕 破損 干渉傷 コーキング

## ◆詳細記述◆
